

PISCINE VILLAGE VACANCES STEREDEN


(0220352)

(PLEUMEUR-BODOU)

~GRAND BAIN INT SS ABRI

Unités	Limite de qualité	Référence de qualité	09/07/2024	12/08/2024	
			00234197	00235200	
Paramètres environnementaux					
TRANSPARENCE QUALITATIVE	SANS OBJET	-	-	normale	normale
TEMPÉRATURE DE L'EAU	°C	36	33	28	25
FRÉQUENTATION INSTANTANÉE	SANS OBJET	-	-	2	0
Paramètres bactériologiques					
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	≤ 100	-	0	>300
Entérocoques intestinaux	n/(100mL)	0	-	0	0
Pseudomonas aeruginosa	n/(100mL)	0	-	0	0
Staphylocoques pathogènes	n/(100mL)	0	-	0	0
Paramètres physico-chimiques					
CHLORE LIBRE	mg(Cl ₂)/L	-	-	2,8	2,5
ACIDE ISOCYANURIQUE	mg/L	≤ 75	-	<10	<10
CHLORE COMBINÉ	mg(Cl ₂)/L	≤ 0,6	-	0,4	0
CHLORE TOTAL	mg(Cl ₂)/L	-	-	3,2	2,5
PH	unité pH	6,9 ≤ ≤ 7,7	-	7,2	6,9
CHLORE LIBRE ACTIF	mg(Cl ₂)/L	0,4 ≤ ≤ 1,4	-	1,87	2,2
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	mg(C)/L	-	≤ 5	5,1	5,3
CHLORURES	mg/L	-	≤ 250	441	406

INTERPRETATION SANITAIRE



* Applicables uniquement pour les bains à remous

Eau de bonne qualité 

Eau de qualité moyenne 

Eau de mauvaise qualité 

Validé le 21/02/2025 par : **Elisabeth SILLY**